

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status	TOP
Kultur- und Sozialausschuss Ostenfeld	16.07.2024	öffentlich	
Gemeindevertretung Ostenfeld	30.09.2024	öffentlich	

Beratung und Beschlussfassung zum Spielplatz am Grellkamp

1. Darstellung des Sachverhaltes:

Aus dem Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77 der diesjährigen Hauptinspektion gehen folgende Mängel hervor:

Einfriedung zur Straße fehlt, daher können Kinder einfach auf die Straße rennen. Nach DIN 18034-1:2020-10 6.2 Sind Spielplätze gegenüber Straßen, Gleiskörpern, tiefen Wasserläufen und ähnlichen Gefahrenquellen mit einer wirksamen Einfriedung (dichte Hecken, Zäune etc.) zu versehen.

Nach DIN 1176-7:2020 8.2.3 muss ein Hinweisschild gut sichtbar auf dem Spielplatz mit folgenden Informationen vorhanden sein: 6 Piktogramme, allgemeine Notrufnummern, Name des Spielplatzes, Standort des Spielplatzes und Daten zur Kontaktaufnahme des Betreibers oder Wartungspersonals z.B. in Form der Adresse oder Telefonnummer.

Balancierbalken beginnen zu roten beobachten. Der Lange Balancierbalken ist an der Stelle, wo er mit dem anderen zusammenläuft, im Längsriss von ca. 1m durchgerotet. Im Riss hat der Balken zudem Pilzbefall. Der Balancierbalken muss getauscht werden.

Ein Spielplatz oder Kinderspielplatz ist ein Ort, an dem verschiedene Spielgeräte vorhanden sind, mit bzw. auf denen Kinder (meist bis 14 Jahre) spielen können.

Nach Umfrage der Anwohner (40 Verteiler) kamen 15 Fragebögen zurück, von denen 4 Anwohner den Spielplatz nutzen. Eine Ausnahmegenehmigung für eine Befreiung der Einfriedigung ist nicht zu erwarten.

Es ist zu beraten, den Spielplatz mit der erforderlichen Einfriedigung zu versehen oder den Spielplatz zurückzubauen.

2. Finanzielle Auswirkungen:

Vorschlag A + B: - keine relevanten Kosten

Vorschlag C: ca. 75,00m x 40,00€ = 3.000,- Euro geschätzte Kosten Doppelstabmattenzaun

3. Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen:

A) Der Spielplatz wird rückgebaut, der marode Balancierbalken entsorgt, das Wipp-Tierchen dem _____ Spielplatz zugeführt, der Spielplatz verliert die Funktion.

B) Der Balancierbalken 1) wird rückgebaut, 2) soll erneuert werden. Ein Hinweisschild wird aufgestellt. Auf eine Einfriedigung wird weiterhin verzichtet, der Spielplatz bleibt erhalten. Es werden nicht alle DIN-Vorgaben erfüllt.

C) Der Balancierbalken 1) wird rückgebaut, 2) soll erneuert werden. Ein Hinweisschild wird aufgestellt. Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Einfriedigung an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben, der Spielplatz bleibt erhalten. Es werden alle DIN-Vorgaben erfüllt.

Im Auftrage

gez.
Andrea Stolley

Anlage(n):
Jahres-Prüfbericht 06/2024