

Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77

Jährliche Hauptinspektion

Amt Eiderkanal
Schulstraße 36
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 01-2024
Datum: 27.06.2024
Prüfer: Christian Heick

Ansprechpartner: Herr Haupt
Telefonnummer: 0170/ 460 25 54

Belegenheit: Grellkamp

Lage: Hauseingang



Mängelkat. 0 = Gerät ist ohne Schäden

Mängelkat. 1 = leichte Schäden

Mängelkat. 2 = schwere Beschädigungen, Sicherheitsmängel, das Gerät ist sofort zu reparieren.

Mängelkat. 3 = Gerät für den Spielbetrieb gesperrt, Sofortmaßnahme erforderlich.

GHG Gesellschaft für Haus- und Grundstückspflege mbH, Lademannbogen 39, 22339 Hamburg
Tel.: 040/3191908 Fax: 040/3191908 Mail: info@ghg-hamburg.de

Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77

Jährliche Hauptinspektion

Amt Eiderkanal
Schulstraße 36
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 01-2024
Datum: 27.06.2024
Prüfer: Christian Heick

Ansprechpartner: Herr Haupt
Telefonnummer: 0170/ 460 25 54

Belegenheit: Grellkamp

Lage: Hauseingang

Oberflächen / Ausstattung Gesamt Spielplatzanlage												
	Pflaster	Platten	Grand	Gummi	Rasen	Gehölze / Bäume	Bänke	Einfrie- dung	Papier- körbe	Sonst- ige	Mängelk- ategorie	Reparatur auszuführen bis
1_1					x						0	
1_2						x					0	
1_3								x			2	
Einfriedung zur Straße fehlt, daher können Kinder einfach auf die Straße rennen. Nach DIN 18034-1:2020-10 6.2 Sind Spielplätze gegenüber Straßen, Gleiskörpern, tiefen Wasserläufen und ähnlichen Gefahrenquellen mit einer wirksamen Einfriedung (dichte Hecken, Zäune etc.) zu versehen.												
1_4										x	1	
Nach DIN 1176-7:2020 8.2.3 muss ein Hinweisschild gut sichtbar auf dem Spielplatz mit folgenden Informationen vorhanden sein: 6 Piktogramme, allgemeine Notrufnummern, Name des Spielplatzes, Standort des Spielplatzes und Daten zur Kontaktaufnahme des Betreibers oder Wartungspersonals z.b. in Form der Adresse oder Telefonnummer.												
1_5												
1_6												

Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77

Jährliche Hauptinspektion



Amt Eiderkanal
Schulstraße 36
24783 Osterröfeld

Prüfung Nr.: 01-2024
Datum: 27.06.2024
Prüfer: Christian Heick

Ansprechpartner: Herr Haupt
Telefonnummer: 0170/ 460 25 54

Spielgeräte / Fallschutz								
	Spielgeräte	Hersteller	Fallschutz				Mängel- kategorie	Reparatur auszuführen bis
			Sand	Kies	Gummi	andere		
2_1	Tischtennisplatte					x	0	
2_2	Wipper					x	0	
2_3	Balancierbalken					x	2	
	Balancierbalken beginnen zu rothen beobachten. Der Lange Balancierbalken ist an der Stelle, wo er mit dem anderen zusammen läuft, im Längsriss von ca. 1m durchgerottet. Im Riss hat der Balken zudem Pilzbefall. Der Balancierbalken muss getauscht werden.							
2_4	Sandkiste		x			x	0	

zu 2_3



Bemerkungen:

Inspektion durchgeführt von: