

Bildbericht zur Begehung des Kleingartenvereins am 26.03.2024 **durch den UWK-Ausschussvorsitz der Gemeinde Schacht-Audorf**

Einleitung: Bereits am 26.03.2024 fand eine Begehung der Kleingartengelände in Schacht-Audorf durch die Wehrführung der FFW Schacht-Audorf, den Vorstand des Kleingartenvereins und die Ausschussmitglieder des UWK statt, eingeladen hatte der Vorsitzende des UWK-Ausschusses Jörg Martens. Ziel war eine Begehung der Kleingartenkolonie im Hinblick auf feuerwehrtaktische Mindeststandards und Brandschutzvorschriften. Die am 26.03.2024 gemeinsam identifizierten Probleme sollten eine schnellstmögliche Beseitigung/Erledigung erfahren. Am 05.08.2024 fand eine weitere Begehung durch den UWK-Ausschussvorsitz Jörg Martens und Fynn Rohweder (UZ.) statt. Dieser Bildbericht bezieht sich auf die im ersten Bildbericht numerische Einteilung, sodass die Berichte aufeinander aufbauen.

Der gesamte Zustand der Kleingartenanlage macht einen ungepflegten und stellenweise vermüllten Eindruck. Die wenigsten Kleingärtner bauen in nennenswertem Umfang Obst- und Gemüse an.

1.) Blick: Rtg. Süden Breslauer Str./Regenrückhaltebecken:

Maßnahmen: Mülleimer umsetzen, an Stange Schild
„Feuerwehreinfahrt“, ggf. Sperrpfosten umsetzen



Abbildung 1 Begehung 26.03.24

Maßnahmen: Mülleimer umgesetzt, kein Schild
„Feuerwehreinfahrt“, Pfosten umsetzen notwendig



Abbildung 2 Begehung 05.08.24

2.) Blick: Rtg. Norden zur Breslauer Str. (exemplarisch für Grundproblem der Durchfahrbreite)

Maßnahmen: Durchfahrbreite auf 4,00 m erhöhen.



Abbildung 3 Begehung 26.03.24

Maßnahmen: Durchfahrbreite auf 4,00m erhöht



Abbildung 4 Begehung 05.08.24

3.) Blick: diverse Stellen in der Kolonie. „tote“-Zäune

Maßnahmen: Zäune entfernen



Abbildung 5 Begehung 05.08.24

Maßnahmen: Nicht alle Zäune entfernt. Stattdessen stellenw. als Parkplatz genutzt.



Abbildung 6 Begehung 05.08.24

Stellv. Vorsitzender UWK F.Rohweder, August 2024

4.) Übersichtaufnahme. Makierung (rotes Kreuz)/Kieler Straße

Maßnahme: Stein entfernen und 2. Sperrpfosten installieren



Abbildung 7 Begehung 26.03.2024

Maßnahmen: Keine Maßnahme umgesetzt!



Abbildung 8 Begehung 05.08.24

Weitere exemplarische Engstellen und Gefahrenstellen innerhalb der Kleingartenanlage, dokumentiert bei der Begehung am 05.08.2024:

Maßnahmen: Durchfahrbreite-und Höhe auf 4,00m erhöhen.
Hindernisse(Schrankenanlage) von Bewuchs befreien.



